

# nokia 6310i

**Beitrag von „Ikkke“ vom 20. Oktober 2008 um 22:57**

Hallo Otto

ich hatte das selbe Problem und es konnte nur dadurch gelöst werden das die Ausschaltzeit via Tester beim Händler geändert wurde.

Gruß Ikkke