

Kühlmittelverlust R 5

Beitrag von „V2Treiber“ vom 24. Oktober 2008 um 21:51

Hallo

Alles wieder bestens mein:) hat einen neuen Zylinderkopf montiert , der dicke läuft wieder bestens, am Kopf war am Stehbolzen vom Auspuffkrümmer der in den Wasserkanal reicht ein Haarriss.

Gruß an alle