

Druckverlust Reifen

Beitrag von „Steinbock“ vom 28. Oktober 2008 um 16:58

Hallo zusammen,

hatte neulich ein paar Probleme mit meinen Reifen/Sommerreifen. Mußte öfter mal Luft nachfüllen - bei 2 Reifen (vorne links, hinten rechts) ging der Atü-Druck von 2 auf 1,5 bar...Ich konnte aber keine Risse oder dergleichen feststellen.

Ich habe aber jetzt meine Winterreifen drauf. Mal sehen, wie es im Frühjahr aussieht.

Gruß

Steinbock