

Druckverlust Reifen

Beitrag von „GGue1313“ vom 29. Oktober 2008 um 07:37

Hatte ich beim T auch mal, beide Vorderreifen waren betroffen.

Es war in **beiden** Vorderrädern ein kleiner Nagel drin.

Sichtkontrolle ohne Erfolg, gefunden hat die Übeltäter erst mein Reifenhändler!