

# Fehlermeldungen

Beitrag von „khclp“ vom 29. Oktober 2008 um 20:20

[Zitat von Kong Racer](#)

Hallo Kurt,

kann man die Batterien/Knopfzellen einfach erneuern oder müssen die Schlüssel neu programmiert werden.

Gruß 

Niels

Hallo Niels,

kann ich leider nicht sagen ob die neu programmiert wurden. Beim SL musste ich das machen aber hier werden das bestimmt einige User wissen und uns mitteilen.

Gruß Kurt

