

Sicherung Kurvenlicht

Beitrag von „Fisch“ vom 31. Oktober 2008 um 18:01

Hallo,

die Sicherung war beim Annschluß und Einstellen der S6 LED TFL durchgeknallt.

Vom Stecker des Scheinwerfers haben wir am Kurvenlichtkabel das Zündungsplus abgenommen und dabei ist uns einmal Plus und Masse kurz zusammen gekommen.

Gruß

Fisch