


Xenonlicht defekt

Beitrag von „Lollo050968“ vom 6. November 2008 um 10:21

[Zitat von ThommesGF](#)

Moin Harald,

bei den Modellen vor GP gibt es u.a. die Möglichkeit des Auswechslens des Brenners beim :). Ein Brenner für einen 2004er liegt bei 202€ zzgl. Einbau. Im Auktionshaus bei 35€, gleicher Hersteller, original verpackt. Mit einem Imbusschlüssel kann die komplette Lampeneinheit mit Leichtigkeit rausgeschraubt werden. Steht sogar in der Bedienungsanleitung. Dann schauen, welcher Brenner- Typ und bestellt.

Premiumauto heisst bei VW auch Premiumpreise. Einfach frech 

Gruss. Thommes

Wurde bei mir auch nach Ende der Werksgarantie kulant abgewickelt, pauschal €60,00.

Gruß

Lollo