

Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „juma“ vom 7. November 2008 um 23:28

Servus,

eigentlich ganz einfach:

Mein 😊 hat WOB angeschrieben, dass ich bzw. er mittlerweile alles menschenmögliche unternommen hatte, um das Problem mit dem Rubbeln zu lösen. Spezielle Reinigungsflüssigkeit wurde verwendet, genauso wie ein spezielles Reinigungstuch, aber auch neue Wischerblätter. Alles ohne Erfolg.

Ich habe dann über den 😊 in WOB darum gebeten, zu prüfen, ob die neue Konstruktion verbaut werden kann, da diese passt und mir bis dato noch keine negativen Kommentare zu ohren gekommen sind. Dies wurde dann nach zwei Tagen aus WOB bejaht und genehmigt. 🙌
Danach wurden die Teile bestellt (bereits vor vier Wochen) und heute eingebaut... 🙌