

Bluetoothadapter für FSE ohne UHV (rotes Dreieck)

Beitrag von „CeRex“ vom 15. November 2008 um 09:57

Hallo, ich habe gestern diesen Bluetooth Pairing Adapter draufgesteckt und eigentlich hätte dann dessen Kontrollleuchte beim Drücken leuchten sollen - hat sie aber nicht.

Nun frage ich mich, ob der Adapter kaputt ist, oder ob was mit meiner UHV nicht stimmt.

Was meinst Du denn mit rotem Dreieck-Halter? Gibt es verschiedene Versionen von diesen Haltern?

Mein T-Reg ist von 2004, also müsste es eigentlich funktionieren. Habe nun einen neuen Adapter bestellt, mal schauen, ob das nun was wird...