

# Keyless Access Problem

**Beitrag von „GGue1313“ vom 18. November 2008 um 12:32**

Beim Phaeton ist auch hin und wieder das Steuergerät daran schuld.  
Ist unter dem Fußraum des Fahrers verbaut und da sind schon einige "abgesoffen".