

# Keyless Access Problem

**Beitrag von „wolve“ vom 19. November 2008 um 03:07**

Ja ja, die klassische VW-Türschlossproblematik.

Kenne ein ähnlich gelagertes Problem aus langjähriger Erfahrung mit meinem Passat 3B. Bei diesem Modell (und wohl auch beim 3BG, also Vor-3C-Modell und dessen GP) sind auch reihenweise die Türschlosser über den Jordan gegangen und die VW-Werkstätten haben wie wild getauscht.

Dabei war die Fehlerursache lediglich eine "kalte Lötstelle" im Türschloss selbst, welche mit etwas Motivation und LötKolben selbst behoben werden konnte.

Dennoch finde ich es echt traurig, dass trotz aller (oder wohl wegen aller) Elektronik und Vernetzung der Steuergeräte, VW mit seinen Diagnosegeräten nicht in der Lage ist, den Defekt oder Fehler genau zu lokalisieren, oder zumindest sinnvoll einzugrenzen.

Das Ergebnis sind, in der Regel, wilde und scheinbar planlose Tauschorgien von Komponenten, die bei Erstbehandlung nur selten das Problem lösen, stattdessen Unsummen von Zeit und Geld verschlingen.

Mechanische Defekte lassen mich so recht ruhig bleiben - bei elektronischen Problemen stellen sich mir aber unweigerlich die Nackenhaare auf!

Und wenn ich so etwas über Fehler bezüglich dem KeylessAccess lese, bereue ich fast, meinen Dicken mit diesem Gimmick bestellt zu haben...

Grüße,  
Klaus