

Heckscheiben- und Spiegelheizung

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 12. November 2004 um 23:12

Hallo,

ich habe mein Touareg ja erst seit 30.10.2004.

Letzte Nacht mußte er bei -1 Grad draußen schlafen. Er war ein bisschen angefroren.

Die Frontscheibe habe ich freigekratzt und dann los.

Es hat ca. 30 Min mit mehrmaligem Wiederanschalten gedauert bis die Heckscheibe und die Spiegel frei waren.

Ist das Normal.

Kennt das jemand?

Oder muß mein 😊 sich uuf eine Fehlersuche freuen?

Vielen Dank für Eure Infos?