

Probleme mit FSE Premium <-> Nokia 6300

Beitrag von „Arndt“ vom 7. Dezember 2008 um 17:48

[Zitat von charlywestie](#)

Danke schonmal, aber der von Dir genannte SW-Stand ist ja uralt, wo bekomme ich den denn her, habe V 7.00 , RM-217

ich muss irgendwie das Tel.-Buch einlesen!

Laß mal die Werkstatt das Steuergerät für die FSE prüfen. Da gibt es 2 Ausführungen. Mit der älteren gibt es Probleme beim Einlesen des Telefonbuches.