

# Kaltlufteinbruch links

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 10. Dezember 2008 um 23:18**

Hallo,

auch diesen Fehler hatte meine Keksdose schon ... ,

-> 1. Fehlerspeicher auslesen ... , - bei mir war es aber ein klemmender Stellmotor für die Klappenansteuerung , wird aber sauber ausgelesen und schnell gefunden , die Bauerei kann aber etwas aufwendiger sein , die Motoren sitzen unter dem Amaturenbrett , hinter dem Navi , im Fußraum , jeh nach Fehler mäßig erreichbar , aber ist sche... wenn es bei diesem Wetter ausfällt , da beschlägt dann auch die Seitenscheibe ... hatte ich letztes Jahr im Dezember ... , getreu dem Motto , " Die Scheibenwischer fallen immer bei Regen aus ... "

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter