

# Tankanzeige

**Beitrag von „agroetsch“ vom 14. November 2004 um 15:09**

Hallo,

ich denke mit der Tankanzeige haben alle T.s das gleiche Problem, ist bei mir auch nicht anders. Und die Anzeige untertreibt auch ohne Standheizung um 0,3-0,5l, siehe Spritmonitor. Das ist aber wohl irgendwie einzustellen, hat owolter mal in einem anderen Thread geschrieben.