

Warnton fehlender Gurt über Dauer Videofunktion weg ?

Beitrag von „g40“ vom 12. Dezember 2008 um 20:17

[Zitat von c21160](#)

Modelljahr unabhängig ?

Gerhard

Eigentlich ja, das wird im Kombiinstrument deaktiviert!

{ **Kombiinstrument** }

Steuergerät Codierung

STG 17 (Kombiinstrument) auswählen

STG Codierung -> Funktion 07

??xxx: *Extra-Optionen / Mehrausstattungen*

+00 - keine Mehrausstattung

+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv

+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv

+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv

xx?xx: *Länderauswahl*

1 - Europa (EU)

2 - USA (US)

3 - Kanada (CDN)

4 - Grossbritannien (GB)

5 - Japan (JP)

6 - Saudi Arabien (SA)

7 - Australien (AUS)

xxx?x: *Serviceintervalle*

1 - flexible Serviceintervalle (QG1)

2 - feste Serviceintervalle (QG2)

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/10369-warnton-fehlender-gurt-%C3%BCber-dauer-videofunktion-weg/?postID=154320#post154320>

3 - keine Serviceintervalle (*USA, Canada*)

xxxx?: *Motor/Getriebe*

1 - Standard

Gruß Thorsten