

# Laute und schmierende Scheibenwischer

Beitrag von „juma“ vom 15. Dezember 2008 um 17:51

Servus,

auch bei meinen nachgerüsteten Wischern aus MJ 2009 gibt es wie gewohnt beide Stellungen. Also entweder gibts ein brandheißes Software-Update oder sie wurden schlicht falsch montiert, wobei man ja dann ein Zucken trotzdem feststellen müsste... 🤖