

Erfahrungsbericht nach 20.000 KM

Beitrag von „DerUnser“ vom 16. Dezember 2008 um 01:31

Zitat von IT-CS

es klappert oder scheppert bei bestimmten Fahrbahnunebenheiten. Das Geräusch tritt auch auf, wenn jemand auf der Sitzbank sitzt.

das kommt mir so bekannt vor
habe auch keine zeit deswegen zum Händler zu fahren
also wenn de was rausbekommst bitte ne Info

Zitat von Blackhawk

Hallo Jörg,

Das Geräusch kann aber auch von der Kofferraumabdeckung bzw. Trennnetz kommen



bei mir nicht ...denne habe beides nicht drin bzw montiert...

Zitat von IT-CS

Das Geräusch kommt, hörtechnisch, aus der hinteren rechten Hälfte des Dicken, so aus Richtung des rechten hinteren Sitzes bzw. Radlaufes. Vielleicht liegen da ja noch ein paar Ersatzteile versteckt

Ich hatte auch schon den Verdacht des hinteren Gurthalters oder Gurt der klappert, kann aber nicht sein, wenn jemand angeschnallt da sitzt und es trotzdem klappert.



Jörg

bei mir auch definitiv hinten rechtsund mit den Gurten habe ich auch getestet ..die sind es nicht.....

hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....