

Kein VW Techniker kann helfen! V6 TDI unter +4°C mit Problemen

Beitrag von „juma“ vom 16. Dezember 2008 um 12:06

Servus,

zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum! 😊

Ich hoffe, wir werden noch viel von Dir lesen!

Ich gehe davon aus, dass alle Werkstattaufenthalte bei Deinem 😊 erledigt wurden. Somit sind sie alle im System. So wie Du die Sache beschreibst, ist das Ganze ja reproduzierbar, vorausgesetzt, die Temperaturen werden erreicht.

Können die Techniker jetzt aus einem bestehenden Fehlerprotokoll nichts erkennen oder gibt es gar kein Fehlerprotokoll 😞

Was wurde denn bis jetzt außer den Einspritzdüsen noch getauscht/repariert?