

Kein VW Techniker kann helfen! V6 TDI unter +4°C mit Problemen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 16. Dezember 2008 um 13:34

Hallo Babylon,

wenn das Problem sicher bei niedrigen Temperaturen auftritt, sollen die den Wagen nachts draußen stehen lassen und morgens noch mal prüfen. Es wird ja bestimmt bald wieder kälter.

Ansonsten soll das TSC ihn nach WOB holen und in die Klimakammer stellen, da lässt sich alles simulieren.

Grüße von Stephan 