

Leidensgeschichte eines V10

Beitrag von „Wolf“ vom 14. November 2004 um 20:13

Hallo Andreas,

ich hatte in beiden Scheinwerfern am Sonnabendmorgen bis zur halben Höhe Feuchtigkeit. War Mittags weggetrocknet. Hatte das Gleiche mit dem rechten Rücklicht nach 4 Wochen, der 😊

sagte ist ja trocken; habe mir vorsichtshalber eine Aktennotiz gemacht. 🤖

Beim rechten Sicherheitsgurt fiel vor ein paar Tagen ein ca. 1 cm breiter und 7-8 cm langer Blechhebel raus, als meine Frau sich anschnallte, kennst du das ? 🤖

Allerdings nur R5

Gruss Wolf