

Lüftungssteuerung nicht getrennt ?!

Beitrag von „Lollo050968“ vom 18. Dezember 2008 um 14:46

[Zitat von clubchef](#)

Es geht um meinen T, BJ 4/2008 TDI V6:

Ich kann die Lüftungssteuerung (Intensität des Gebläses) **nicht** für links und rechts getrennt steuern, obwohl ich auf beiden Seiten einen Regler dafür habe. Egal ob die Klima-Automatik an ist oder aus ist, es geht nicht für Fahrerseite und Beifahrerseite unabhängig von einander.

Ist das bei Euch auch so?

Ja!

Gruß

Lollo