

Lüftungssteuerung nicht getrennt ?!

Beitrag von „V6-Driver“ vom 18. Dezember 2008 um 15:51

[Zitat von clubchef](#)

Es geht um meinen T, BJ 4/2008 TDI V6:

Ich kann die Lüftungssteuerung (Intensität des Gebläses) **nicht** für links und rechts getrennt steuern, obwohl ich auf beiden Seiten einen Regler dafür habe. Egal ob die Klima-Automatik an ist oder aus ist, es geht nicht für Fahrerseite und Beifahrerseite unabhängig von einander.

Ist das bei Euch auch so?

man kann nur die temperatur getrennt regeln..oder auf einzelfahrer Modus stellen... dann hät man die Auto Taste paar sec. fest, dann kann man beide Seten bur an einem dreher Bedienen