

# Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „juma“ vom 21. Dezember 2008 um 16:02

Servus,

neben meinem [Schiebedach-Wassereintritt](#) hatte ich auch noch einen anderen Umstand entdeckt: Der Schalter zum Schließen der elektrisch betriebenen Heckklappe war "verschwitzt" und es tropfte leicht aus der Naht.

Auch hierauf setzte ich den 😊 an.

Er hat nun den Heckscheibengummi getauscht und unter der Heckklappenverkleidung die Rücklicht-Schweißnaht abgedichtet. Ich hoffe auch hier, dass es nun dicht ist... 🙏