

Bitte um Eure Beurteilung T 02/05 V6TDI

Beitrag von „DerElektriker“ vom 25. Dezember 2008 um 14:28

[Zitat von gollum10](#)

...(Ausnahme, der Anlasser lief etwas langsam beim ersten Start, beim Wiederholen alles normal)....

Da würde ich eventuell mal schauen.

Klingt, als wäre die Batterie schwach gewesen.

Da ist dann die Frage, ob das vom Rumstehen kommt oder ob die Batterie einfach platt ist.

Ersteres wäre normal, zweiteres sollte vor Übernahme vom Händler behoben werden.

Ansonsten: Siehe Juma...

Gruß

Thilo