

# Neuer Touareg / Auspuff defekt ?

Beitrag von „mardi“ vom 25. Dezember 2008 um 23:08

[Zitat von juma](#)

Servus,

beide Aggregate nutzen das selbe Auspüffchen. Habe mich gerade mal todesmutig unter den (im wahrsten Sinne des Wortes) Dreckskarren geschoben...:D

Beim ersten Bild ist die Höhe gekennzeichnet, auf der sich das Röhrchen befindet. Der Zuheier läuft bei diesen Temeperaturen natürlich immer an und mit zu Beginn (macht halt seinen Job...🤖)

Alles anzeigen

Hallo Uli,

sitzt das Auspüffchen der Standheizung bei einem V 8 auch an dieser Stelle?  
Möchte gerne vorher wissen, wo ich runterkrabbeln muss.

Lieber Gruss, Dieter