

GPS-Trackersammelbestellung

Beitrag von „Annakin“ vom 26. Dezember 2008 um 10:38

[Zitat von dummytest](#)

evtl. haben die eine Leitung von einer der Steckdosen erwischt, bei mir führten die Dosen (zumindest bei den ersten beiden Autos....):

in der Reihenfolge der Prüfung:

1. ohne Zündung an --> kein Strom
2. mit Zündung an --> Strom
3. Zündung wieder aus --> noch für ca. 15 Minuten Strom, dann schalteten sie ab

Wenn man dann einfach mit der Prüflampe die Leitung sucht, denkt man, die haben Dauer-PLUS besonders da die ja vermutlich den Wagen direkt vor der Montage erst in die Werkstatt gefahren haben 😄

Alles anzeigen

Genau so wars bestimmt. Ist mir auch schon passiert. Wollte von der Innenleuchte beim Innenspiegel Dauerplus holen. Prüflampe dran - alles ok. Nach ein paar Minuten ist dann aber Schluss.

Im Nachhinein logisch, denn die Innenleuchte schaltet ja auch bei offener Tür nach einer gewissen Zeit automatisch ab.

Aber ne Werkstatt sollte so was schon wissen.