

Lüftungssteuerung nicht getrennt ?!

Beitrag von „mherm86562“ vom 27. Dezember 2008 um 14:28

Bei meinem Touareg war die 2 Zonen Lüftung ursprünglich mit getrennter Ventialtorsteuerung für links und rechts , als ich reklamiert habe ,daß das nicht ganz richtig funktioniert hat man kurzerhand ein Software Update gemacht , und ab da ging die Lüftung nurmehr im Gleichschritt - wennman die Bedienungsanleitung genau durchließt und der deutschen Sprache mächtig ist sollten die Ventialtoren auch getrennt laufen - ab die bei VW kommen wahrscheinlich aus TschechienSauerrei hab das dann wider reklamiert aber keine Chance ...ich könnte ja zu Gericht gehen ...toller Kundenservice ...wie die ganze Karre53 Werkstattaufenhale es war iegtlich schon fast alles kaputt allein über 25 Garantireparaturen da lob ich mir meinen 2ten eine Pajero 180.000 km und ausser einem Zahnriemen nix und geht auch 190