

# Endlich nach 10 Monaten Wartezeit

Beitrag von „Sandokahn“ vom 15. November 2004 um 15:17

Zitat von nautic

Hallo T Freunde,

2. Ein Brummgeräusch vom Motor bei einer Drehzahl von 2700 Umdrehungen (leise) bis 3100 Umdrehungen (laut).

Michael

Hallo Michael

erstmal herzlichen Glückwunsch zum Brummgeräusch :

das ist 5 Zylindertypisch der sogenannte Resonanzbereich , macht meiner auch ich find´s G\*\*\*.

Grüße