

Keyless funktionierte auf einmal nicht mehr, Lichter wie Disko...

Beitrag von „Franks“ vom 29. Dezember 2008 um 05:08

Die Elektronik des Touareg reagiert wohl relativ empfindlich auf irgendwelche falsch angeschlossenen neuen Verbraucher. Wenn der Spaß bei dir nach der Nachrüstung von einigen Zusatzausstattungen angefangen hat dann liegt der Verdacht nahe, dass da vielleicht irgendwas nicht richtig angeschlossen wurde bzw. einer der neuen Verbraucher sonst wie das Bordnetz stört.

Wenn es eine einmalige Angelegenheit war, würde ich es auf sich beruhen lassen, wenn so was aber jetzt öfters auftritt würde ich alle neuen Verbraucher stilllegen, sind die Fehler dann weg kannst du sie der Reihe nach wieder ans Netz anschließen, hoffentlich findest du dann die Ursache.

Gruß

Frank