

# Serviceintervallanzeige

**Beitrag von „Rafi“ vom 1. Januar 2009 um 21:55**

Ich lebe momentan in Michigan und hab mir hier auch den Touareg gekauft.

Danke für den Link. Der war sehr hilfreich: **3** - keine Serviceintervalle (*USA, Canada*)

Das erklärt natürlich einiges.

Die US-Werkstätten sind aber ohnehin sehr seltsam was die Intervalle angeht. Obwohl VW selber sagt Ölwechsel alle 10000 meilen, meine VW Werkstatt gibt mir immer nur einen "Nächster Service Aufkleber" für 5000 meilen.

Ich hab die auch darauf angesprochen, aber nur Ignoranz. Die 5000 meilen sind ja nur eine "Empfehlung". Aber das wahrscheinlich 95% der Kunden so umsonst Geld rauswerfen und Öl verschwendet wird, ist denen egal.

Werde mal VW USA darauf ansprechen.

Danke nochmal.