

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 6. Januar 2009 um 22:42

Fehlermeldung ESP - da muss ich zu beitragen!

Endlich mal richtig Schnee im Ruhrgebiet...

V6 TDI seit 7/2008, 10.300 km

Heute morgen wupps: Meldung:

"Bremsassistent / Werkstattbesuch" - Lampe ESP zusätzlich an



oh oh, schnell mal hin.

Da ich meinen Dicken nicht aus den Augen lasse



schwupps ich auf den Beifahrersitz und dem Schrauber über die Schulter geschaut, als Fehler ausgelesen wurde.

Haltet Euch fest:

Fehlerhinweis: (frei nach meinen Worten): Fehler in Motorelektronik auslesen

Dort ausgelesen: Fehler Klimaanlage Hochdruckgeber

(Habe serienmäßige manuelle Klimaanlage)

Fehler wurden zurückgesetzt mit der Vermutung "könnte ja an der Kälte liegen, möglicherweise Eiskristall auf irgendeinem Sensor etc. und die manuelle Klimaanlage hat möglicherweise keine eigene Fehlermeldung im Display"

Hörte sich ja schon komisch an, den Werkstattauftrag haben wir direkt mal offen gelassen und ich fahre mal ein bißchen und melde mich wieder!

nach 50 Km erneute Fehlermeldung!



(leider erst) Montag wird wieder ausgelesen,

den neuen Hochdruckgeber hat mein Händler schon bestellt....

ich werde berichten - und bin für jeden klugen Ratschlag aus gemachter Erfahrung dankbar!