

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Powerbauer“ vom 7. Januar 2009 um 11:28

Hallo Leute,

habe gleiches Problem mit meinem T. Der Fehler trat bei mir 2 mal auf, aber immer während der Fahrt. Auto warm, aussen kalt! Wenn man den Wagen abstellt läuft bei mir auch der Lüfter auf höchster Stufe nach. Beim späteren Neustart ist der Fehler weg.

Nächste Woche muß ich zur 30000 km Inspektion zum:). Werde da den Fehler mit angeben.

Habe aber wenig Hoffnung! Mein 😊 schafft noch nicht einmal meine Vibrationen, die das ganze Fahrzeug betreffen, in den Griff zu bekommen!

Wenn ich doch eine Lösung erhalten sollte, werde ich mich melden!

LG Axel