

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Lollo050968“ vom 8. Januar 2009 um 08:37

[Zitat von Garfield](#)

[...]Verschwinden der Ganganzeige
oben rechts im Display bemerkt, sowie etwas ruppigere Schaltvorgänge
beim Automatikgetriebe,während die Lampe leuchtet? [...]

Kann ich so zu 100% bestätigen. Am Dienstag wird der Hochdrucksensor getauscht. Mal sehen ob dann der Fehler weg ist.

Gruß

Lollo