

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Powerbauer“ vom 8. Januar 2009 um 17:51

Moin, Moin,

heute war meine ESP Lampe schon wieder an.

Auch bei mir scheint die Automatik beeinflußt zu werden. Die Schaltvorgänge sind viel ruppiger. Weiterhin habe ich festgestellt, dass sich bei meinem T. in der MFA einige Werte auf Null gesetzt haben! (Gesamtkm, Durchschnittsgeschwindigkeit, alle langfristigen Werte sind weg)

Grüße aus der kalten Uckermark