

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Dicker8008“ vom 8. Januar 2009 um 19:50

Hallo zusammen,

Problem der Fehleranzeige betrifft nicht nur Automatik, ich habe Touareg mit 6-Gang-Schaltung!

...wobei Schwierigkeit mit den Schaltübergängen habe ich natürlich nicht 😊 und auch die Ganganzeige funktioniert einwandfrei ;-), die fühle ich quasi oder schaue auf den Knauf... (lasst uns weiter positiv denken)

ESP-Problem tritt unverändert nur sporadisch auf und früherer Beitrag bestätigt sich bei mir, das Bedingung ist, Wagen läuft und Temperatur beträgt oder fällt auf unter -9 Grad Celsius. (Heute nämlich ohne Fehler nach Hause gefahren, Temperatur während Fahrt von -7 stetig fallend und auf offener Fläche dann -9 und es macht ping!

Montag soll ich neuen Hochdruckgeber /-sensor bekommen.

Bremsveränderung habe ich noch nicht festgestellt, werde jetzt aber nochmal schöne STrecke mit tiefen Schnee und verschiedenen Bremsen testen und berichten.

Grüße und weiter gute Fahrt