

# ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „redlx“ vom 9. Januar 2009 um 09:22

Bei mir treten jetzt die gleichen Symptome auf:

- ESP Lampe an und ESP und Tranktionskontrolle ohne Funktion
- Ganganzeige weg.
- Lüfter läuft auf vollen Touren (bei -19°C).



Jan