

# ESP Lampe dauerhaft an

**Beitrag von „Dolab“ vom 9. Januar 2009 um 18:58**

Hallo hab heute beim Händler ABT Tuning rauf bekommen mein mein T 10.08 und hat 9700km drauf. Auf der Heimfahrt ging bei mir auch das ESP an und nicht mehr aus soll nächste Woche zum Händler kommen. Der AUDI Meister den ich am Tel. hatte meinte es können nur ein Abstimmungs Problem sein hoffe er hat Recht . Mein RNS510 wurde vor 2 Wochen ausgetauscht.

Werner