

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Thomas111“ vom 10. Januar 2009 um 21:03

nun mal noch von mir ein kurzer Lagebericht, ich war heute ein wenig unterwegs, der Dicke hatte auf der Hinfahrt bei 0,5 ° keine Probleme. Auf der Rückfahrt es waren -4° ging sofort beim Start die ESP Lampe an. Nach ca 2 km verschwand die Ganganzeige und auch die Automatik machte durch unkontrollierte Schaltungen auf sich aufmerksam, ein manuelles Schalten war nicht möglich.

Sollte VW den Fehler nicht beheben können, müssen wir halt nur auf das Frühjahr warten :D, aber dann kommen Saisonkennzeichen dran 😄

Schönen Abend Euch allen!!!!