

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „Thomas111“ vom 12. Januar 2009 um 11:31

Auch ich war heute morgen nochmal beim 😊 und habe auch die VIP Hotline kontaktiert, also die Fehler sind VW bekannt, aber es werden keine Fahrzeuge in Verbindung mit irgendeiner Rückrufaktion eingezogen, wenn dann handelt es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme des Händlers!!!!

Bei mir wurde noch einmal der Fehlerspeicher ausgelesen und wieder gelöscht, Fehler an VW übermittelt und jetzt heißt es warten.

Und da die Temperaturen wieder steigen, sollte es keine Probleme am Dicken geben, denn heute war alles zumindestens bei mir wieder im grünen Bereich!!!! Die Temperaturen waren ja auch nur bei -2°.