

ESP Lampe dauerhaft an

Beitrag von „cledi13“ vom 15. Januar 2009 um 11:15

Hallo zusammen,

bei den hohen Minusgraden ist bei mir immerdie ESP Warnlampe dauerhaft angegangen. ESP war nicht im Eingriff, war bei recht normale Autohafahrt. Beim Neustart war sie dann für die ersten Kilometer immer erloschen, bis sie plötzlich wieder ansprang. Also eine Fehlfunktion? VW hat den Fehlerspeicher ausgelesen und nur eine Meldung zu einem Defekt in der Klimaanlage gefunden. Die funktioniert allerdings hervorragend. Bei den nun etwas höheren Temperaturen ist das Problem nicht mehr vorhanden. Hatte schonmal wer ähnliche Probleme? Danke für Eure Hilfe.
Clemens