

# East of the Rio Grande - Panne in Texas

Beitrag von „Franks“ vom 17. Januar 2009 um 19:40

[Zitat von dschlei](#)

...Eventuell weil die hinterne Feder im extra Level sind und daher keine Federungseigenschaften mehr haben?...

Genau das glaube ich auch, ich bin mal auf der Ladefläche und im Türrahmen rumgehopst, da federt nix mehr, bretthart.

Übrigens, gerade hab ich festgestellt, dass mir der freundliche Abschleppdienst noch die hintere linke Radaufhängung verbogen hat. An dieser Querstrebe hat er den Haken eingehängt, mit dem das Auto dann auf dem Laster fixiert wurde, man sieht deutlich, dass das Ding verbogen ist. Das wird wieder eine längere Diskussion mit der Werkstatt...

Gruß

Frank