

rechter Navi-Drehknopf wackelt stark

Beitrag von „Patty“ vom 21. Januar 2009 um 13:14

Es ist ein 7L6035191, ist das ein Blaupunkt??

Kann man dort den Knopf austauschen??

Denke nämlich, das es nur der Knopf ist, wenn die Welle defekt wäre, würde es sich wahrscheinlich anders anfühlen. Kann das schlecht beschreiben.

Zieht man den Knopf einfach ab? Habe mich bisher noch nicht getraut, nicht das ich noch mehr kaputt mache.