

# Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 22. Januar 2009 um 17:41

Hallo Stefan,

der Wechsel der H7 (statisches Kurvenlicht) dauert ca. 3 Minuten. Wieso sollst Du so lange auf Behebung warten 😞