

probleme am touareg r5tdi

Beitrag von „klaussz“ vom 29. März 2004 um 20:33

Hallo,

bin stolzer Besitzer eines R5 seit 4 Tagen und heute schon in der Werkstatt gewesen aus folgenden Gründen:

1. Lenkrad war schief aufgesetzt, d.h. wenn ich das Lenkrad gerade gehalten habe, fuhr der R5 nach links.
2. Ratternde Scheibenwischer ab 120 km/h
3. fehlende Bordbuchhalterung
4. Alte Navi-Version

Lenkrad wurde gerade aufgestellt. Mein Anruf bei der VIP-Hotline hat meine Befürchtung bestätigt, dass es ab V8 erst eine Handbuchhalterung gibt. Es wird eine Nachrüstung geprüft. Unfassbar, bei einem Auto in solch einer Preisklasse.

Die Navi_version wäre in Ordnung. Wenn ich eine 2004 DX haben wollte, müsste ich sie selber kaufen. Diese Version ist nicht von VW freigegeben, funktioniert aber einwandfrei!!

Die Windschutzscheibe wurde von Silikonresten befreit und sollte nicht mehr rattern. Bin gespannt!!

Bin weiterhin gespannt, wie es weiter geht. Es standen immerhin 4 Touareg in der Werkstatt. Habe mal auf die TÜV-Plakette geschaut. Keiner war älter als 3 Monate.

Der bange Klaus