

# **Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler**

**Beitrag von „Porto“ vom 22. Januar 2009 um 22:23**

Ein bekanntes Problem sind die zu kurzen Kabel der beweglichen Einheit. Da kann es zu Kurzschlüssen oder Unterbrechungen kommen. Ich habe mich damit über ein Jahr herumgeärgert bis sie das dann online mit WOB gefunden haben.

Aber die Touaregtechnik ist ja einfallsreich und niemals müde seinen Besitzer zu nerven. Jetzt habe ich manchmal eine AFS-Fehlermeldung nach dem Starten. Da scheint sich dann nix zu bewegen.