



Motor hat im Stand Drehzahlschwankungen

Beitrag von „firemen.de“ vom 16. November 2004 um 20:00

Hallo Touareg-Freunde,

gestern war ich mit meinem R5 beim Freundlichen um folgende Mängelliste abarbeiten zu lassen 

1. Motor "sägt" teilweise im Stand
2. Nebelscheinwerfer links steht voll Wasser
3. Navibildschirm schaltet sich während der Fahrt im Navigationsbetrieb aus
4. Scheibenwischer vorne links klappert wie verrückt
5. Ablagefach in der Instrumententafel klemmt zeitweise
6. Türgriffe bleiben bei Kälte hängen

Am meisten beunruhigt mich das Sägen des Motors im Stand . Das Auslesen des Fehlerspeichers hat einen Fehler im Lastmanagement vom Motor und einen in der Schaltbox vom Getriebe angezeigt.

Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen und kann Angaben über mögliche Ursachen machen? Der Meister hat den Fehlerspeicher nicht gelöscht sondern erst einmal einige Daten auf Diskette gespeichert um sich bei VW über weitere Maßnahmen zu erkundigen.

Gruß firemen.de