

Ausfall Fernlicht bei Kurvenfahrt, AFS-Fehler

Beitrag von „Michael67“ vom 24. Januar 2009 um 00:12

[Zitat von franz70](#)

Hallo,

es hat den Anschein, dass das Kurvenfahrlicht den Winter wohl nicht vertragen hat. Nun hat es mich gestern auch erwischt, auch rechts.

"Kurvenlicht AFS ohne Funktion Bordbuch 🤔", dies ist der Hinweis den ich seit gestern erhalte.

Hallo zusammen

Also wenn ich die letzten Beiträge richtig gelesen habe sind es unterschiedliche Fehler da es m.M. nach ein Unterschied zwischen Kurvenlicht und Abbiegelicht gibt. Beim Abbiegelicht wird es eine H 7er Birne sein aber beim Kurvenlicht schwenken doch die Hauptscheinwerfer mit. 🤔
Oder liege ich jetzt falsch. 🤔

Gruß Michael