

# East of the Rio Grande - Panne in Texas

Beitrag von „Franks“ vom 28. Januar 2009 um 00:54

Hallo Leute,

hier mal mein abschließender Bericht zu den oben erwähnten Vorgängen:

Das Auto hatte ich am vorigen Mittwoch in die Werkstatt gefahren und eben wieder abgeholt. Die Luftfederung wurde auf Garantie repariert, es wurde irgendein Sensor der LF an der Hinterachse ausgetauscht. Kosten für mich: keine

Das verbogene Teil der Radaufhängung wurde auch ersetzt, das neue Teil sieht allerdings anders aus als das alte, es ist kein massiver Träger mehr sondern hat ein paar Löcher, wie der Träger einer Brücke.

VW Roadside wird bezahlen, die Kosten betragen insgesamt \$438, davon entfällt die Hälfte auf die eigentliche Reparatur und die andere Hälfte auf die Radvermessung und Einstellung aller 4 Räder.

Ansonsten haben die wohl nix kaputt gemacht, nur den Deckel der Anhängerkupplung haben sie verloren und müssen jetzt einen neuen bestellen. Naja, hätte schlimmer kommen können.

Gruß

Frank