

Navi TMC Problemen

Beitrag von „HillRider“ vom 16. November 2004 um 22:03

Hier <http://www.adac.de/Tests/Zubehoer...D=9199%230&TL=2> erstmal was allgemeines zu TMC.

Speziell bei Dir lässt sich vermuten, dass der 2. Tuner, welcher rein für den Empfang der Navi Daten (u.a. TMC-Meldungen) zuständig ist, nicht richtig funzt. Wurde das geprüft ?